


DILATAČNÍ SPÁRY V PODLAŽE:

OZN.:
KLADBY PODLAH BYLY NAVRŽENY DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A PROHLÍDKY STAVBY.
ŘED ZAPOČETIM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PROVĚRIT STAV A TLOUŠTKY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
PŘÍPADNĚ UPRAVIT TLOUŠTKY VRSTEV VE SKLADBÁCH PODLAH
UTNÁ KOORDINACE DODÁVKY GASTRO ZAŘÍZENÍ A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ VZHLEDEM K REALIZACI POŽLÁBI
PODLAHÁCH
ODLAHA V JIDELNĚ MUSÍ BÝT V MÍSTĚ STYKU VLYSŮ A KERAMICKÉ DLAŽBY OPATŘENA PŘECHODOVOU

Změny	Číslo	Popis	Datum	Podpis

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074				Kreslil: Ing. Ondřej Špulák	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: KUCHYŇĚ DS PACOV				Investor: Město Pacov	
					Obec: Pacov	
					Stupeň PD: DPS	
	Obsah: DILATACE 2.NP				č.výkresu: D.1.1 D-07	č.paré:
Datum: IV.2019 Arch. č.: 19017 Měřítko: 1:50 Formát: 8xA4						